

СОГЛАСОВАНО:
Директор Департамента Образования
Администрации города
И.И. Османкина
«12» 04 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 90
«Незабудка»

Е.В. Михайлова

2015 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №90 «Незабудка»
(МБДОУ №90 «Незабудка»)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: пр-т. Ленина, 74/1, г. Surgut, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3552,1 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да кв.м 4997,5 м²
- 1.4. Год постройки здания 1999г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) пр-т. Ленина, 74/1,
г. Surgut, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Surguta

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, г. Сургут, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: 278

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да,нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- остановка «УБР» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с чётной стороны 345м. и наименованием маршрутов автобусов № 6,45,4,51; маршрутных такси № 30,40,69,34

- остановка «УБР» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с нечётной стороны 390м. и наименованием маршрутов автобусов № 6,45,4,51,19; маршрутных такси № 30,34,53,23,69

- остановка «Автовокзал» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с нечётной стороны 470м. и наименованием маршрутных автобусов № 6,45,4,51,19; маршрутных такси № 30,34,53,23,69

- остановка «Автовокзал» улица Профсоюзов, с расстоянием до объекта с чётной стороны 210м. и наименованием маршрутов автобусов № 14; маршрутного такси № 24

Переход через проезжую часть к остановке «УБР» с нечётной стороны возможен через регулируемый пешеходный переход с таймером

Переход через проезжую часть к остановке «Автовокзал» с нечётной стороны возможен через регулируемый пешеходный переход с таймером

Наличие адаптированного пассажирского низкопольного транспорта к объекту:

- № 6,45,51,19 – маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны – адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 345 м. (остановка УБР)

3.2.2 время движения (пешком) **быстрым шагом -3мин. 50 сек., медленным шагом-5 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: **регулируемые с таймером**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: **(перепады высоты существуют)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»

5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий (К,О,С,Г,У) инвалидов и МГН недоступна. После проведения организационных мероприятий и обучения персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до «ДУ» (доступно условно).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
---	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: **«Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **после проведения адаптационных мероприятий и обучения персонала, оказания ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности повысится до доступно условно, а после выполнения работ по реконструкции объекта будет достигнут оптимальный уровень доступности для различных категорий инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **объект временно недоступен**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается *№2 от 04.08.2015*

решение рабочей группы по адаптации объектов социальной сферы г. Сургуа при координационном совете по делам инвалидов города

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югра раздел «Доступная среда» сайт www.detkin-club.ru; ds90@ admsurgut.ru**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от « *07* » *11* 20 *14* г.,

2. Акта обследования объекта: от « *17* » *11* 20 *14* г.

3. Результаты обследования: от « *31* » *10* 20 *14* г.

Паспорт согласован решением Рабочей группы по адаптации объектов социальной сферы г. Сургуа при координационном совете по делам инвалидов (протокол №2 от 04.08.2015)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №90 «Незабудка»

Е.В. Михайлова

« 07 » 19 2014 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №90 «Незабудка»
(МБДОУ №90 «Незабудка»)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3552,1 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4997,5м²
- 1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) – муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Администрации города Сургута

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: 278

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да,нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «УБР» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с чётной стороны 345 м. и наименованием маршрутов автобусов № 6,45,4,51; маршрутных такси № 30,40,69,34

- остановка «УБР» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с нечётной стороны 390 м. и наименованием маршрутов автобусов № 6,45,4,51,19; маршрутных такси № 30,34,53,23,69

- остановка «Автовокзал» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с нечётной стороны 470 м. и наименованием маршрутных автобусов № 6,45,4,51,19; маршрутных такси № 30,34,53,23,69

- остановка «Автовокзал» улица Профсоюзов, с расстоянием до объекта с чётной стороны 210 м. и наименованием маршрутов автобусов № 14; маршрутного такси № 24

Переход через проезжую часть к остановке «УБР» с нечётной стороны возможен через регулируемый пешеходный переход с таймером

Переход через проезжую часть к остановке «Автовокзал» с нечётной стороны возможен через регулируемый пешеходный переход с таймером

Наличие адаптированного пассажирского низкопольного транспорта к объекту:

- № 6,45,51,19 – маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны – адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 345 м.(остановка УБР)

3.2.2 время движения (пешком) **быстрым шагом -3мин. 50 сек., медленным шагом-5 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: **регулируемые с таймером**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: **(перепады высоты существуют)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  **Михайлова Елена Владимировна, заведующий, тел. 35-38-87** (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №90 «Незабудка»

Е.В. Михайлова

« 17 » 11 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №90 «Незабудка»
(МБДОУ №90 «Незабудка»)

Муниципальное образование
Городской округ г. Сургут

« 17 » 11 20 14 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта: пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3552,1 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4997,5 м²

1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ от 11 августа 2014 года, регистрационный № 1612, серия 86ЛО1 № 0000819, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Срок действия лицензии - бессрочно

Основная цель деятельности учреждения – реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Данный вид деятельности является основной деятельностью учреждения;

- иная приносящая доход деятельность.

Учреждение осуществляет основную деятельность согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется основной образовательной программой дошкольного образования.

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, с учетом «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, которая определяет содержание обязательной части образовательной программы дошкольного образования учреждения.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «УБР» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с чётной стороны 345 м. и наименованием маршрутов автобусов № 6,45,4,51; маршрутных такси № 30,40,69,34

- остановка «УБР» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с нечётной стороны 390 м. и наименованием маршрутов автобусов № 6,45,4,51,19; маршрутных такси № 30,34,53,23,69

- остановка «Автовокзал» пр-кт Ленина, с расстоянием до объекта с нечётной стороны 470 м. и наименованием маршрутных автобусов № 6,45,4,51,19; маршрутных такси № 30,34,53,23,69

- остановка «Автовокзал» улица Профсоюзов, с расстоянием до объекта с чётной стороны 210 м. и наименованием маршрутов автобусов № 14; маршрутного такси № 24

Переход через проезжую часть к остановке «УБР» с нечётной стороны возможен через регулируемый пешеходный переход с таймером

Переход через проезжую часть к остановке «Автовокзал» с нечётной стороны возможен через регулируемый пешеходный переход с таймером

Наличие адаптированного пассажирского низкопольного транспорта к объекту:

- № 6,45,51,19 – маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны – адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **345 м** (остановка УБР)

3.2.2 время движения (пешком) **быстрым шагом - 3 мин. 50 сек., медленным шагом-5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет.**

3.2.4 перекрёстки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые:* **регулируемые с таймером**

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **нет.**

3.2.6 перепады высоты на пути: *есть, нет:* **(перепады высоты существуют)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **(нет).**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»

4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»	1,2,3	№1
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»	4,5,6,7	№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»	8, 9, 10, 11, 12	№3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»	13, 14	№4
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	15,16	№5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»	7.1-7.12	№7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступно (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучения персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до «ДУ» (доступно условно).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: после проведения адаптационных мероприятий и обучения персонала, оказания ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности повысится до доступно условно, а после выполнения работ по реконструкции объекта будет достигнут оптимальный уровень доступности для различных категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).**

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов, протокол № от

Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»- Филатов С.И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов – Соколова Л.Е.

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югра раздел «Доступная среда» сайт www.detkin-club.ru;ds90@admsurgut.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фото фиксации на объекте МБДОУ № 90 «Незабудка» на 17 л.

План прилегающей территории на 1 л.

План пути движения транспортных средств и детей на 1 л.

План 1 этажа на 1 л.

План 2 этажа на 1 л.

Руководитель

Рабочей группы Начальник хозяйственного отдела Костючик Ж.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Ведущий специалист по ОТ Исакова О.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства администрации города:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела

Белоконь П.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента городского хозяйства:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог,
дорожно-транспортного управления Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по
зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов
всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



				перед лестницей за 0,8 м.								
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Отсутствует лестница	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К, О						Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	7	Отсутствует автостоянка	все						Текущий ремонт
					Отсутствует обозначающая стоянку инвалида разметка							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки парковки обозначающие места парковки транспорта инвалидов	все						Индивидуаль ное решение с ТСР, текущий ремонт
					Отсутствует информация об объекте							
					Отсутствует место отдыха							
					Отсутствует информационная поддержка							
					Перепад высот на пешеходных зонах 0,07 м.							
					Отсутствует автостоянка, разметка обозначающая стоянку инвалида							
					Отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки обозначающие места парковки инвалида							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	«ВНД»	№1 №2 №3	1,2,3,4,5,6,7	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **объект недоступен для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН, по нормам безопасности оборудование автостоянки на прилегающей территории запрещено.**

I Результаты обследований:
 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»), пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/ НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание			Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная центральная, групповая)		4	8, 11	Отсутствует контрастная окраска или фактурное выделение на первой и последней ступени.	С	Все	Выполнить контрастную окраску	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
					Геометрия ступеней на всём протяжении лестничного марша не однородна, вследствие имеющихся дефектов (0,27 и 0,33), ширина ступеней менее 0,35 м. (центральная).			Провести ремонт лестничного марша	
					Отсутствует промежуточный поручень (центральная)	Все		Оборудовать промежуточный поручень	
					Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручня, выступающее за лестничный марш на 0,3 м. и не имеющее травмирующее завершение	Все		Установить завершающие горизонтальные части поручня, которые должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и не иметь травмирующее завершение	
					Отсутствует кнопка вызова.	К, О		Установить кнопку вызова	
					Отсутствует поручень второго	Все		Оборудовать поручень	

2.2	Пандус (наружный)	н е т	-		уровня на высоте 0,5 м. (центральная).	Оборудовать лестничный марш пандусом или подъёмным устройством	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
					Лестница не продублирована пандусом или подъёмным устройством.	К, О	
					Отсутствует противоскользящее покрытие.	Все	
2.3	Входная площадка (перед дверью центральная, групповая)	е с т ь	5	9,12, 13	Отсутствует пандус.	Оборудовать пандус или подъёмное устройство	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
					Площадка выложена из плитки, без шероховатой поверхности, при намокании скользкая (центральная)	К, О	
					Отсутствуют дренажные решетки	Все	
2.4	Дверь (входная центральная, групповая)	е с т ь	6	9,10, 11	Отсутствует противоскользящее покрытие	Оборудовать дренажные решетки	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
					Отсутствует радиомаяк	Предусмотреть противоскользящее покрытие	
					Отсутствует радиомаяк на наружной стене	Установить радиомаяк на наружной стене	
2.4	Дверь (входная центральная, групповая)	е с т ь	6	9,10, 11	Ручка округлой формы, не нажимного действия (центральная)	Оборудовать ручкой нажимного действия	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
					Ширина дверного проёма менее 1,2 м. (0,74 м. и 0,88 м)	Требуется замена дверного блока	
					Имеется порог более 0,014м.	Снизить порог	
2.4					Отсутствует доводчик с 5 сек. задержкой	Установить доводчик	
					Отсутствует фиксатор в положении «открыто», «закрыто»	Установить фиксатор	
					Отсутствует контрастная маркировка на пологие двери	Предусмотреть маркировку	

2.5	Тамбур (центральной, групповой)	е с т ь	13,14, 15,16, 17,18	Отсутствует противоскользящее покрытие в тамбуре-шлюзе (центральной) (глубина 1,5 м, ширина 4,5м.) Отсутствуют дренажные решетки На стеклянном полотне дверей в (центральной) тёплом тамбуре, отсутствует контрастная маркировка (глубина 2,9 м, ширина 1,5м.)	Все	Предусмотреть противоскользящее покрытие Оборудовать дренажные решетки Предусмотреть маркировку	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			Геометрия ступеней на всём протяжении лестничного марша не однородна, вследствие имеющихся дефектов (0,27 и 0,33), ширина ступеней менее 0,35 (центральная) Отсутствует промежуточный поручень (центральная) Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручня, выступающее за лестничный марш на 0,3 м. и не имеющее травмирующее завершение Отсутствует поручень второго уровня на высоте 0,5 м.(центральная) Отсутствует противоскользящее покрытие Отсутствуют дренажные решетки Ручка округлой формы, а не нажимного действия (центральная) Ширина дверного проёма менее 0,9 м. (0,74 м. и 0,88 м)	Все	Провести ремонт лестничного марша Оборудовать промежуточный поручень Установить завершающие горизонтальные части поручня, которые должны быть длиной марша лестницы на 0,3м и не иметь травмирующее завершение Оборудовать поручень Предусмотреть противоскользящее покрытие Оборудовать дренажные решетки Оборудовать ручкой нажимного действия Требуется замена дверного блока	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	№4	8,9,10,11,12,13,14,15,16	индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт
		№5		
		№6		
		№7		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект временно недоступен для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У). После проведения организационный мероприятий и обучения персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до «ДУ» (доступно условно).

**I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»),
пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415**

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ на плане		№ фото	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	е с т ь	8	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Ширина коридора 135 см, что менее норматива	К	По конструктивным особенностям здания расширение коридора технически невозможно	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт
					Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью	К		
					Отсутствует места разъезда кресла-коляски при встречном движении	К		
					Отсутствуют оборудованные места отдыха и ожидания	Все	По конструктивным особенностям здания, по пожарной безопасности оборудовать места отдыха невозможно	
					При движении по коридорам имеются перепады высот, пороги в дверных проёмах	Все	Устранить перепады высот, снизить пороги.	
					Отсутствует информационная поддержка (визуально-тактильная)	Все	Установить информационную поддержку	
					Отсутствует предупредительно-тактильная полоса за 0,6 м перед лестничным маршем	С	Установить тактильную полосу	

3.2	Лестница (внутри здания)	е с т ь	9	28, 29, 30	Размеры ступеней не соответствуют требованиям: ширина 0,27 м, высота 0,13 м, ступени гладкие	Все	Провести ремонт лестничного марша	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует подьёмник	К, О	По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша не возможно	
					Нет контрастной окраски первой и последней ступени	С	Выполнить контрастную окраску	
					Отсутствует двухуровневый поручень с двух сторон лестницы	Все	Оборудовать поручни	
					Отсутствует тактильное обозначение этажей	С	Установить тактильное обозначение	
					На боковой части ступени не прилегающей к стене отсутствует бортик высотой 0,2 м	С, О	Оборудовать бортик	
3.3	Пандус (внутри здания)	н е т		-	Ширина лестничного марша менее 1,35м, открытое пространство под лестничным маршем не огорожено	С	Предусмотреть предохранительную защиту или поручни в зоне опасности под лестничным маршем	-
						К, О	-	
3.4	Лифт пассажирски й (или подьёмник)	н е т		-		все	-	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	е с т ь	10	31, 32, 33, 34	Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери	Все	Предусмотреть маркировку	Текущий ремонт
					Ширина дверного блока менее 0,9м, имеются пороги	Все	Привести ширину дверного блока в соответствии с нормативными требованиями, снизить пороги	
					Отсутствует доводчик с 5 сек. задержкой		Установить доводчик	
					Отсутствует фиксатор в положении «открыто», «закрыто»	Все	Установить фиксатор	
3.6	Пути эвакуации (в	Е с	11	35, 38	Отсутствует незадымляемая зона безопасности, оборудованная двухсторонней	Все	Предусмотреть незадымляемую зону безопасности,	Текущий ремонт, индивидуальное

Т.ч. зоны безопасности)	Т Б		селекторной связью		оборудованную двухсторонней селекторной связью	решение с ТСР
3.7	Эвакуационная лестница	с 12 36, 37	Отсутствует предупредительно-тактильная полоса за 0,6м перед лестничным маршем	С	Оборудовать тактильную полосу	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
			Отсутствует на ребре ступени противоскользящий маячковый ограничитель	Все	Установить на ребре ступени противоскользящий маячковый ограничитель	
			Отсутствует подъёмник (размеры межлестничных площадок 2,40 на 4,50 м)	К, О	Предусмотреть подъёмно-транспортное средство	
			Нет контрастной окраски первой и последней ступени	С	Выполнить контрастную окраску	
			Отсутствует двухуровневый поручень с двух сторон лестницы	Все	Оборудовать поручни	
			Кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены краской светящейся в темноте		Окрасить кромки ступеней или поручни лестниц краской светящейся в темноте	
			Отсутствует тактильное обозначение этажей	С	Установить тактильное обозначение	
			На боковой части ступени не прилегающей к стене отсутствует бортик высотой 0,2 м	С, О	Оборудовать бортик	
			Ширина лестничного марша менее 1,35м, открытое пространство под лестничным маршем не огорожено	С	Предусмотреть предохранительную защиту или поручни в зоне опасности под лестничным маршем	
			Отсутствуют оборудованные места отдыха и ожидания		По конструктивным особенностям здания, по пожарной безопасности оборудовать места отдыха невозможно	
ОБЩИЕ требования к зоне			При движении по коридорам имеются перепады высот, пороги в дверях	Все	Устранить перепады высот, снизить пороги	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
			Отсутствует информационная поддержка (визуально-тактильная)		Установить информационную поддержку	
			Размеры ступеней не соответствуют требованиям : ширина 0,27 м, высота 0,13 м., ступени гладкие		Провести ремонт лестничного марша	

				Отсутствует двухуровневый поручень с двух сторон лестницы		Оборудовать поручни	
				Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери			
				Ширина дверного блока менее 0,9 м., имеются пороги			
				Отсутствует доводчик с 5 сек. задержкой			
				Отсутствует фиксатор в положении «открыто», «закрыто»			
				Отсутствует незадымляемая зона безопасности, оборудованная двухсторонней селекторной связью			
				Отсутствует на ребре ступени противоскользящий маячковый ограничитель			
				Предусмотреть маркировку			
				Привести ширину дверного блока в соответствие с нормативными требованиями			
				Установить доводчик			
				Установить фиксатор			
				Предусмотреть незадымляемую зону безопасности, оборудованную двухсторонней селекторной связью			
				Установить на ребре ступени противоскользящий маячковый ограничитель			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	«ВНД»	№ 8 №9 №10 №11 №12	19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	Технические решения невозможны – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект недоступен для всех категорий инвалидов и МГН (К, О, С, Г, У). В связи с конструктивными особенностями здания расширение коридоров и лестниц не возможно, требуется альтернативная форма обслуживания или выделение зоны целевого посещения с оборудованием отдельного входа для инвалидов на креслах колясках

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «31» 10 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»),
пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет психолога, кабинет логопеда, групповая)	е с т ь	13	39,40, 41,42 43,44, 45	Дверные проемы не соответствуют требованиям (ширина 78 см), имеются пороги	Все	Требуется замена дверного блока, снизить пороги	текущий ремонт, индивидуально е решение с ТСР
					Дверные ручки не нажимного действия	Все	Установить ручки нажимного действия	
					Отсутствуют фиксаторы	К, О	Установить фиксатор	
					Отсутствует информационная табличка, обозначающая назначение помещения	Все	Предусмотреть информационные таблички	
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, физкультурный зал)	е с т ь	14	46,47, 48,49, 50,51	Дверные проёмы не соответствуют требованиям, имеются пороги	К	Требуется замена дверного блока, снизить пороги	Текущий ремонт, индивидуально е решение с ТСР
					Отсутствуют поручни на стенах	Все	Оборудовать поручни на стенах	
					Отсутствуют тактильные направляющие	С	Оборудовать тактильные направляющие	
					Отсутствуют информационные таблички , обозначающие назначение помещения	Все	Предусмотреть информационные таблички, обозначающие назначение	

						помещения	
					Отсутствуют дверные фиксаторы	Установить фиксаторы	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверные проемы не соответствуют требованиям (ширина 78 см), имеются пороги	Требуется замена дверного блока, снизить пороги	
					Дверные ручки не нажимного действия	Оборудовать ручками нажимного действия	
					Отсутствует информационная табличка, обозначающая назначение помещения	Предусмотреть информационные таблички	Текущий ремонт, индивидуально с решением с ТСР
					Отсутствуют поручни на стенах	Оборудовать поручни на стенах	
					Отсутствуют информационные таблички , обозначающие назначение помещения	Предусмотреть информационные таблички, обозначающие назначение помещения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	«ВНД»	№13 №14	39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект временно недоступен для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У). После проведения организационных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до «ДУ» (доступно условно).

Акт технического осмотра огнетушителей

« 25 » июля 2019 г.

Комиссия в составе:

Председатель – директор ООО «СеверСпас» Остапенко В.И.

Членов комиссии:

Оператора по зарядке огнетушителя – Абдусаматов Р.Б.

Составили настоящий акт о том, что произведен осмотр огнетушителей

Организация: МБДОУ № 28 «Калинка», г. Сургут, пр. Ленина, 74/1

В ходе технического осмотра выявлено:

№	Наименование огнетушителя	Ед. изм.	Кол-во	Заключение
1.	Огнетушитель ОУ-3	шт.	1	Сильная коррозия баллона огнетушителя, подлежит списанию.
Всего осмотрено огнетушителей:		шт.	1	


Директор ООО «СеверСпас»

Оператор по зарядке и ТО
огнетушителей

Представитель заказчика

Остапенко В.И.

Абдусаматов Р.Б.



Акт технического осмотра огнетушителей

« 25 » июля 2019 г.

Комиссия в составе:

Председатель – директор ООО «СеверСпас» Остапенко В.И.

Членов комиссии:

Оператора по зарядке огнетушителей – Абдусаматова Р.Б.

Составили настоящий акт о том, что произведен осмотр огнетушителей

Организация: МБДОУ № 28 «Калинка», г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.65

В ходе технического осмотра выявлено:

№	Наименование огнетушителя	Ед. изм.	Кол-во	Заключение
1.	Огнетушитель ОП-10(з)	шт.	1	Истек срок годности, установленный заводом- изготовителем, подлежат списанию.
2.	Огнетушитель ОП-5(з)	шт.	6	Истек срок годности, установленный заводом- изготовителем, подлежат списанию.
Всего осмотрено огнетушителей:		шт.	7	

Директор ООО «СеверСпас»

Оператор по зарядке и ТО
огнетушителей

Представитель заказчика

Остапенко В.И.

Абдусаматов Р.Б.



**1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»),
пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415**

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		ЕСТЬ/ НЕТ	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната (общественная, групповая)	ЕСТЬ	15	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	Отсутствует универсальная кабинка	Все	Оборудовать универсальной кабиной в групповой и доступной кабиной в общественной туалетной комнате	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует информационная табличка на входе	Все	Предусмотреть информационные таблички	
					Дверные проемы не соответствуют требованиям, имеются пороги	Все	Привести ширину дверного блока в соответствии с требованиями, снизить пороги	
					Дверные ручки не нажимного действия		Оборудовать ручками нажимного действия	
					Отсутствует двухсторонняя связь с вахтой -и кнопка вызова -аварийное освещение	Все	Оборудовать средствами связи, аварийным освещением	
					Отсутствует место пересадки с кресла-коляски на унитаз, рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски	К	Создать пространство для размещения кресла-коляски	

				Отсутствует система слива унитаза на боковой поверхности	Все	Заменить сантехнику	
				Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Все	Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	
				Отсутствуют поручни	К, О	Оборудовать поручни	
				Отсутствуют поворотные или откидные сиденья	К, О	Оборудовать поворотными и откидными сиденьями	
				Отсутствуют писсуары вертикальной формы	Все	Оборудовать писсуары вертикальной формы	
				Отсутствуют водопроводные краны рычажного или нажимного действия	Все	Заменить водопроводные краны	
				Выключатели находятся на высоте более 0,8 м	Все	По функционалу учреждения установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м не возможна	
5.2	Душевая/ ванная комната (групповая)	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (приёмная)	е с т ь	16	60, 61	Все	Снизить крючки для одежды и других принадлежностей до 0,85 см	
				Не предусмотрены скамьи	Все	Предусмотреть скамейки	
				Отсутствует универсальная кабинка		Оборудовать универсальной кабинкой в групповой и доступной кабинкой в общественной туалетной комнате	
				Отсутствует информационная табличка на входе		Предусмотреть информационные таблички	
				Дверные проемы не соответствуют требованиям, имеются пороги	Все	Привести ширину дверного блока в соответствии с требованиями, снизить пороги	Капитальный ремонт, индивидуальный ое решение с ТСР
				Дверные ручки не нажимного действия		Оборудовать ручки нажимного действия	

				Отсутствует двухсторонняя связь с вахтой -и кнопка вызова -аварийное освещение	Оборудовать средствами связи, аварийным освещением
				Отсутствует система слива унитаза на боковой поверхности	Заменить сантехнику
				Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
				Отсутствуют писсуары вертикальной формы	Оборудовать писсуары вертикальной формы
				Отсутствуют водопроводные краны рычажного или нажимного действия	Заменить водопроводные краны
				Выключатели находятся на высоте более 0,8 м	По функционалу учреждения установка выключателей и розеток на высоте 0,8м не возможна
				Высоко расположены от пола 1,50 м крючки для одежды и других принадлежностей	Снизить крючки для одежды и других принадлежностей до 0,85 см
				Не предусмотрены скамьи	Предусмотреть скамейки

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	№15 №16	52,53,54,55,56,57,58,59,60,61	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект временно недоступен для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У). После проведения организационных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до «ДУ» (доступно условно).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 «Незабудка» (МБДОУ №90 «Незабудка»),
пр-т. Ленина, 74/1, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628415

№ п/п функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1 Визуальные средства	есть	-		Отсутствует комплексная система информации об объекте, позволяющая определить своё местонахождение и пути следования	Все	Сформировать комплексную систему, позволяющую инвалиду определять своё местоположение с указанием пути следования	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2 Акустические средства	есть	-		Отсутствует комплексная система информации об объекте, позволяющая определить своё местонахождение и пути следования	С, К, О, У	Сформировать комплексную систему, позволяющую инвалиду определять своё местоположение с указанием пути следования	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.3 Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации об объекте, позволяющая определить своё местонахождение и пути следования	С	Сформировать комплексную систему, позволяющую инвалиду определять своё местоположение с указанием пути следования	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует комплексная система информации об объекте, позволяющая определить своё местонахождение и пути следования	Все	Сформировать комплексную систему, позволяющую инвалиду определять своё местоположение с указанием пути следования	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	--	--	--	-----	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	«ВНД»	-	-	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект временно недоступен для всех категорий инвалидов. После формирования комплексной системы инвалиды могут свободно передвигаться по учреждению.

Территория, прилегающая к зданию (участок)(фотография № 1)





7



6



5



4

Вход (входы) в здание (фотография № 2)



8



9




10



11



12



13



14



15




16



17



18



19



20



21



22



24




26



23



25



28



30



27



29



31



32



33



34



36



38



37



35



39



40



41



42



44



43



45



47



46



49




48



51



50





54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



67



69



66



68



70



71




72



73

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и МГН (воспитанников, РОДИТЕЛЕЙ)



- жилая застройка
- детский сад
- административное здание
- медицинское учреждение
- школа
- проезжая часть
- тротуар



перекресток оснащенный светофором с ТАЙМЕРОМ



пешеходный переход



движение транспортных средств



движение МГН (обучающихся, воспитанников, РОДИТЕЛЕЙ) в (из) образовательное учреждение



ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА



МБДОУ № 90